



SATESE
SERVICE D'ASSISTANCE
AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS
ET AU SUIVI DES EAUX

19 rue du Docteur Labat
82 000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 63 14 27
Fax : 05 63 63 14 32
Email : satese@cg82.fr

Visite du 29 octobre 2012
Visites avec analyses

STATION DE
MANSONVILLE
COMMUNALE

INFORMATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Maître d'ouvrage	: MANSONVILLE		
Type épuration	: FILTRES PLANTES DE ROSEAUX		
Exploitant	: Commune		
Date de mise en service	: 01/03/2010	Capacité :	350 EQH
Constructeur	: VALBIO		21 kg de DBO5/j
Type de milieu récepteur	: Arrats		53 m ³ / j
Nom du milieu récepteur	:		
Code station	: 0582102V001		
Personnes présentes	: Monsieur le Maire		
Technicien visite	: Florian DESSAINT		
Météo jour visite	: Gel		
Météo jour précédent	: Gel		

SYNTHESE DE LA VISITE

L'épuration est excellente.

La station est bien suivie.

Il a été conseillé lors de la visite d'arracher tout les pieds de tomates et mauvaises herbes sur les 2 étages.

Une analyse granulométrique des matériaux en surface du premier étage a été faite qui montre que les gravillons sont trop gros et empêchent la rétention des boues en surface qui favorise la pousse des roseaux et protège le second étage d'un éventuel colmatage. Il est conseillé de rajouter 10 cm (14 m³) de gravillon 2/4 en surface d'un casier et si l'opération est efficace, il faudra renouveler l'opération pour le second casier en service.

L'alternance sera à faire alors toute les semaines.

ASPECT DE LA STATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseau :

Le poste de refoulement est propre (peu de graisses).

Les deux pompes fonctionnent. L'armoire a été carénée pour la protéger du soleil.

Station :

Le site est clôturé et fermé à clé.

Chasse automatique n°1 : elle fonctionne normalement.

Compteur de bâchées : 3 127 soit 3,8 bâchées par jour en moyenne depuis la dernière visite.