



**SATESE**  
SERVICE D'ASSISTANCE  
AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS  
ET AU SUIVI DES EAUX

19 rue du Docteur Labat  
82 000 MONTAUBAN  
Tél : 05 63 63 14 27  
Fax : 05 63 63 14 32  
Email : courmer@satase82.fr

Visite du 15 décembre 2010  
Visites avec analyses

STATION DE  
**MANSONVILLE**  
COMMUNALE

**INFORMATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES**

Maitre d'ouvrage	: MANSONVILLE (Commune)		
Type épuration	: FILTRES PLANTES DE ROSEAUX		
Exploitant	: Commune		
Date de mise en service	: 01/03/2010	Capacité :	350 EQH
Constructeur	: VALBIO		21 kg de DBO5/j
Type de milieu récepteur	: Rivière		53 m <sup>3</sup> / j
Nom du milieu récepteur	: Arrats		
Code station	: 0582102V001		
Personnes présentes	: Monsieur Christian BERTHET, Maire		
Technicien visite	: Florian DESSAINT		
Météo jour visite	: Gel		
Météo jour précédent	: Gel		

**SYNTHESE DE LA VISITE**

Le site est bien entretenu (faucardage complet).  
L'épuration est excellente.

**ASPECT DE LA STATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT**

Poste réseau : les deux pompes fonctionnent. Le puits est propre (très peu de graisses).  
Chasse 1 : elle fonctionne normalement, le flexible a été changé.  
Compteur bâchées : 859 soit 2,5 bâchées par jour depuis la dernière visite simple.  
Filtres 1er étage : la couche de boues (moquette) est bien visible. Les roseaux sont bien verts mais sont quasiment tous couchés.  
Chasse 2 : elle fonctionne correctement.  
Filtres 2ème étage : les roseaux sont bien verts mais sont quasiment tous couchés.  
Le rejet est jaune et limpide.

**COMPTAGE**

Pompe de refoulement 1 (Général)	Pompe de refoulement 2 (Général)	compteur de bâchée 1
0,2 h/j	0,2 h/j	2,5