



Visite du 15 décembre 2010
Visites avec analyses

SATESE
SERVICE D'ASSISTANCE
AU TRAITEMENT DES EFFLUENTS
ET AU SUIVI DES EAUX

STATION DE
MANSONVILLE
COMMUNALE

19 rue du Docteur Labat
82 000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 63 14 27
Fax : 05 63 63 14 32
Email : courmer@satase82.fr

INFORMATIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES

Maitre d'ouvrage	: MANSONVILLE (Commune)	Capacité	: 350	EQH
Type épuration	: FILTRES PLANTES DE ROSEAUX		21	kg de DBO5/j
Exploitant	: Commune		53	m ³ / j
Date de mise en service	: 01/03/2010			
Constructeur	: VALBIO			
Type de milieu récepteur	: Rivière			
Nom du milieu récepteur	: Arrats			
Code station	: 0582102V001			
Personnes présentes	: Monsieur Christian BERTHET, Maire			
Technicien visite	: Florian DESSAINT			
Météo jour visite	: Gel			
Météo jour précédent	: Gel			

SYNTHESE DE LA VISITE

Le site est bien entretenu (faucardage complet).
L'épuration est excellente.

ASPECT DE LA STATION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Poste réseau : les deux pompes fonctionnent. Le puits est propre (très peu de graisses).
Chasse 1 : elle fonctionne normalement, le flexible a été changé.
Compteur bâchées : 859 soit 2,5 bâchées par jour depuis la dernière visite simple.
Filtres 1er étage : la couche de boues (moquette) est bien visible. Les roseaux sont bien verts mais sont quasiment tous couchés.
Chasse 2 : elle fonctionne correctement.
Filtres 2ème étage : les roseaux sont bien verts mais sont quasiment tous couchés.
Le rejet est jaune et limpide.

COMPTAGE

Pompe de refoulement 1 (Général)	Pompe de refoulement 2 (Général)	compteur de bâchée 1
0,2 h/j	0,2 h/j	2,5